



RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA Nº 024-IIM/2021

Informações sobre a publicação original	
Título	Incidente com o “F/RO-RO CHIQUINHO BL”
Tipo de Documento	Relatório sumário das evidências recolhidas
N.º do Documento	Nº 02/INCID – M/IPIAAM/2021
Data de ocorrência	28 de outubro de 2021
Data de publicação	21 de janeiro de 2022

Extrato do Relatório Sumário da recolha de evidências do incidente marítimo com o navio “F/RO-RO CHIQUINHO BL”

Recomendação de Segurança Nº 024-IIM/2021

- Definir, em coordenação com a Administração Marítima, conforme o consubstanciado nas legislações, outra área destinada a fundeio ou amarração à boia das embarcações de pesca e/ou recreio, com o devido resguardo de segurança da bacia de manobra do Porto Novo;
- Avaliar, em coordenação com os armadores de cabotagem, a necessidade de empenhamento pontual de um pequeno rebocador para apoio nas manobras de atracação/desatracação no cais nº2 do Porto Novo, quando o cais nº1 se encontra ocupado por navios de grandes dimensões;
- Criar as condições de recolha e registo das informações meteorológicas portuárias, bem como procedimentos para a sua disseminação para os navios que se aproximam dos portos para atracação ou fundeio.

Entidade Recomendada

Empresa Nacional de Administração de Portos, ENAPOR, S.A.

Estado de Implementação

Em curso