



## RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA Nº 001-IIA/2018

| Informações sobre a publicação original |  |
|---|--|
| Título                                  | Incidente com a Aeronave B 757-236, D4-CCF |
| Tipo de Documento                       | Relatório de investigação de segurança     |
| N.º do Documento                        | 02/INCID-A/IPIAAM/2018                     |
| Data de ocorrência                      | 21 de outubro de 2018                      |
| Data de publicação                      | 10 de novembro de 2022                     |

Extrato do Relatório de investigação do incidente com aeronave B 757-236, D4-CCF

### Recomendação de Segurança Nº- 001-IIA-2018

A operadora Cabo Verde Airlines deve rever o processo de verificação da presença efetiva do MCC controller no seu posto de trabalho, para dar satisfação tempestiva às chamadas de aeronaves, quando em fase de voo.

### Entidade Recomendada

Cabo Verde Airlines – CVA

### Estado de Implementação

Em curso