



RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA Nº 023-IIM/2021

Informações sobre a publicação original	
Título	Incidente com o “F/RO-RO CHIQUINHO BL”
Tipo de Documento	Relatório sumário das evidências recolhidas
N.º do Documento	Nº 02/INCID – M/IPIAAM/2021
Data de ocorrência	28 de outubro de 2021
Data de publicação	21 de janeiro de 2022

Extrato do Relatório Sumário da recolha de evidências do incidente marítimo com o navio “F/RO-RO CHIQUINHO BL”

Recomendação de Segurança Nº 023-IIM/2021

- Definir as condições meteorológicas e oceanográficas de referência para a autorização de manobras de entrada e saída do Porto Novo;
- Definir, em coordenação com a Administração Portuária, conforme o consubstanciado nas legislações relevantes, outra área destinada a fundeio ou amarração à boia das embarcações de pesca e/ou recreio, com o devido resguardo de segurança da bacia de manobra do Porto Novo.

Entidade Recomendada

Instituto Marítimo Portuário (IMP)

Estado de Implementação

Em curso