



RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA Nº 030-IAM/2022

Informações sobre a publicação original	
Título	Acidente com o HSC “KRIOLA”
Tipo de Documento	Relatório de investigação de segurança
N.º do Documento	Nº 02/ACCID – M/IPIAAM/2021
Data de ocorrência	23 de novembro de 2021
Data de publicação	30 de maio de 2022

Extrato do Relatório de investigação do acidente marítimo com o navio HSC “KRIOLA”

Recomendação de Segurança Nº 030-IAM/2022

- criar e implementar procedimentos internos de emergência, de acordo com o previsto nas legislações aplicáveis, mormente no RGSPA – IICV;
- Zelar pela observância de treino das tripulações, para as diferentes situações de emergência, de acordo com os procedimentos constantes do Sistema de Gestão de Segurança – SGS, a ser criado com a execução do ponto anterior;
- Estabelecer de forma efetiva procedimentos para guarnecimento de postos de faina de entrada e largada dos portos, mormente nas casas das máquinas, tendo em conta as especificidades de cada navio;
- Estabelecer procedimentos para a gestão de situações de emergência, nomeadamente, mas não se limitando, a comunicação de acidentes às Autoridades competentes e disseminação de informação internamente.

Entidade Recomendada

Companhia Cabo Verde Interilhas

Estado de Implementação

Em curso