



RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA N.º 002 -IIM/2025

Informações sobre o relatório da visita (inspeção preventiva)	
Título	Incidente envolvendo o navio draga “THAMES”
Tipo de Documento	Relatório da visita (inspeção de segurança marítima)
N.º do Documento	01/INCID-M/IPIAAM/2025
Data de ocorrência	09 de março de 2025

Extrato do Relatório da visita ao navio draga “THAMES” no âmbito do incidente marítimo

Recomendação de Segurança N.º 002-IIM/2025

- Tomar medidas o quanto antes para estabelecer energia a bordo. Reparar pelo menos um dos geradores, estabelecendo os faróis de navegação, e, deixar operacional e em prontidão, pelo menos uma das bombas de esgoto;
- Implementar medidas e procedimentos para situações perigosas e de emergência;
- Estabelecer a tripulação de segurança e deixar sempre o navio tripulado, reforçando a vigilância e segurança, principalmente à noite;
- Criar e manter um canal de comunicação, efetiva, entre as autoridades marítima (IMP) e portuária (ENAPOR), e se necessário com a Guarda Costeira (GC);
- Estabelecer um plano de contingência relativamente às condições de segurança em que se encontra o navio, por forma a mitigar as consequências em caso de afundamento e outras situações perigosas.

Entidade Recomendada

Companhia DRAGA MAR SA



INSTITUTO DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO
DE ACIDENTES AERONÁUTICOS E MARÍTIMOS

Estado de Implementação

Em curso

