



RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA N.º 011-IAM/2025

Informações sobre a publicação original	
Título	Encalhe do HSC “LIBERDADI”
Tipo de Documento	Relatório de Investigação de Segurança
N.º do Documento	N.º 02/ACID – M/IPIAAM/2025
Data de ocorrência	21 de abril 2025
Data de publicação	19 de janeiro de 2025

Extrato do Relatório Final de Investigação do Acidente Marítimo envolvendo o HSC “LIBERDADI”

Recomendação de Segurança N.º 011-IAM/2025

O estrito cumprimento do plano de manutenção preventiva e corretiva para os sistemas de automação das MPP e dos sistemas auxiliares, com especial atenção aos componentes críticos de comando e sincronização, como o módulo Marex OSII MPC. Este plano deve incluir a rastreabilidade das intervenções técnicas, a utilização exclusiva de peças de origem e homologadas pelo fabricante, e a definição de critérios mínimos de substituição, inspeção e teste funcional dos equipamentos. A prática de substituições provisórias entre embarcações, sem integridade operacional. Adicionalmente, recomenda-se o reforço dos procedimentos de monitoramento dos sistemas de geração de energia, com calibração e verificação periódica dos sensores e alarmes integrados ao sistema PRAXIS, garantindo a deteção antecipada de falhas e a resposta técnica adequada.

Entidade Recomendada

Cabo Verde InterIlhas (CVI)



INSTITUTO DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO
DE ACIDENTES AERONÁUTICOS E MARÍTIMOS

Estado de Implementação

Em curso

