



RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA Nº 001-IAM/2019

Informações sobre a publicação original	
Título	Acidente com o Navio LIBERDADI
Tipo de Documento	Relatório de investigação de segurança marítima
N.º do Documento	Nº 01/ACCID – M/IPIAAM/2019
Data de ocorrência	12 de abril de 2019
Data de publicação	06 de janeiro de 2020

Extrato do Relatório de investigação do acidente marítimo com o navio LIBERDADI da companhia “Fast Ferry”

Recomendação de Segurança Nº 001-IAM/2019

Recomenda-se ao IMP - Autoridade Marítima Nacional, conjuntamente com a ENAPOR S.A. Empresa Nacional de Administração de Portos, ouvidas previamente as Autoridades Militares, bem como as Autoridades Aduaneiras e Sanitárias locais, conforme estipulado na legislação vigente, a definir as espécies de ancoradouros e seus limites, visando evitar o fundeio inadequado de embarcações e/ou navios nas áreas que interferem com a segurança das manobras de aproximação, atracação e/ou desatracação.

Entidade Recomendada

Instituto Marítimo Portuário – IMP

Estado de Implementação

Em curso