



RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA Nº 006-IAM/2019

Informações sobre a publicação original	
Título	Acidente com o Navio LIBERDADI
Tipo de Documento	Relatório de investigação de segurança marítima
N.º do Documento	Nº 01/ACCID – M/IPIAAM/2019
Data de ocorrência	12 de abril de 2019
Data de publicação	06 de janeiro de 2020

Extrato do Relatório de investigação do acidente marítimo com o navio LIBERDADI da companhia “Fast Ferry”

Recomendação de Segurança Nº 006-IAM/2019

Recomenda-se à companhia Fast Ferry que estabeleça procedimentos, de forma clara e inequívoca, no que diz respeito às fainas de manobras de aproximação, atracação e desatracação em que devem constar, *inter alia*, distâncias mínimas para a realização de testes das máquinas e do governo do navio, bem como a descrição de atribuições de cada elemento da tripulação em cada faina.

Entidade Recomendada

Companhia Fast Ferry

Estado de Implementação

Em curso