



RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA Nº 025-IIM/2021

Informações sobre a publicação original	
Título	Incidente com o “F/RO-RO CHIQUINHO BL”
Tipo de Documento	Relatório sumário das evidências recolhidas
N.º do Documento	Nº 02/INCID – M/IPIAAM/2021
Data de ocorrência	28 de outubro de 2021
Data de publicação	21 de janeiro de 2022

Extrato do Relatório Sumário da recolha de evidências do incidente marítimo com o navio “F/RO-RO CHIQUINHO BL”

Recomendação de Segurança Nº 025-IIM/2021

Definir, em função das características dos navios e das particularidades de cada porto, os requisitos de segurança para a prática de entrada e saída dos respetivos portos nacionais, com base nas condições meteorológicas e oceanográficas.

Entidade Recomendada

Companhia CV Interilhas

Estado de Implementação

Em curso