



RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA Nº 035-IAM/2022

Informações sobre a publicação original	
Título	Acidente do N/M CHARIOT e Estudo de Segurança Marítima Operacional na Baía do Porto Grande
Tipo de Documento	Relatório de investigação de segurança
N.º do Documento	Nº 01/ACCID – M/IPIAAM/2021
Data de ocorrência	21 de setembro de 2021
Data de publicação	18 de outubro de 2022

Extrato do Relatório de investigação do acidente do N/M CHARIOT e Estudo de Segurança Marítima Operacional na Baía do Porto Grande

Recomendação de Segurança Nº 035-IAM/2022

- a) Estabelecer procedimentos e parâmetros de monitorização, das condições de segurança, dos navios e embarcações fundeados na Baía do Porto Grande, especialmente os que têm fundeio de longa duração;
- b) Criar, em coordenação com a Administração Portuária, procedimentos de emergência na Baía do Porto Grande, visando resposta célere e coordenada às ocorrências marítimas;
- c) Procurar cooperação, em concertação com a Administração Portuária, junto de instituições de países amigos, no sentido de se fazer um minucioso levantamento hidrográfico da Baía do Porto Grande, principalmente na zona sul da mesma;
- d) Reforçar o acompanhamento dos navios e embarcações em possível situação de abandono e aplicar os mecanismos legais onde se mostrar necessário.



INSTITUTO DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO
DE ACIDENTES AERONÁUTICOS E MARÍTIMOS

Entidade Recomendada

Administração Marítima

Estado de Implementação

Em curso



IPIAAM